

Date du rapport 2010-05-27


Société DÉTECTION  
THERMIQUE JD  
Adresse 1265 HENRI-LOUIS  
BEAUDOIN  
ST-RÉDEMPTEUR

Client BATEAU ETC

Adresse du site XXX XXXX XXXX

Thermographeur JEAN DUGUAY

Contact XXX XXX



### Paramètres de l'image et de l'objet

### Commentaires texte


Modèle de caméra	Flir b50
Date de l'image	2010-05-27 10:26:06
Nom de l'image	IR_0909.jpg
Emissivité	0,90
Température apparente réfléchie	21,0 °C
Distance de l'objet	1,0 m

### Description

Date du rapport 2010-05-27

Société DÉTECTION  
THERMIQUE JD  
Adresse 1265 HENRI-LOUIS  
BEAUDOIN  
ST-RÉDEMPTEUR  
Thermographeur JEAN DUGUAY

Client BATEAU ETC  
Adresse du site XXX XXXX XXXX  
Contact XXX XXX



## Paramètres de l'image et de l'objet

## Commentaires texte

Modèle de caméra	Flir b50
Date de l'image	2010-05-27 10:49:51
Nom de l'image	IR_0913.jpg
Emissivité	0,90
Température apparente réfléchie	17,0 °C
Distance de l'objet	1,0 m

## Description

Date du rapport 2010-05-27


Société DÉTECTION  
THERMIQUE JD  
Adresse 1265 HENRI-LOUIS  
BEAUDOIN  
ST-RÉDEMPTEUR

Client BATEAU ETC

Adresse du site XXX XXXX XXXX

Thermographe JEAN DUGUAY

Contact XXX XXX



## Paramètres de l'image et de l'objet

## Commentaires texte

Modèle de caméra	Flir b50
Date de l'image	2010-05-27 10:50:55
Nom de l'image	IR_0915.jpg
Emissivité	0,90
Température apparente réfléchie	17,0 °C
Distance de l'objet	1,0 m

## Description

Date du rapport 2010-05-27


Société DÉTECTION  
THERMIQUE JD  
Adresse 1265 HENRI-LOUIS  
BEAUDOIN  
ST-RÉDEMPTEUR

Client BATEAU ETC

Adresse du site XXX XXXX XXXX

Thermographeur JEAN DUGUAY

Contact XXX XXX



## Paramètres de l'image et de l'objet

## Commentaires texte

Modèle de caméra	Flir b50
Date de l'image	2010-05-27 11:24:14
Nom de l'image	IR_0926.jpg
Emissivité	0,90
Température apparente réfléchie	18,0 °C
Distance de l'objet	1,0 m

## Description

Date du rapport 2010-05-27


Société DÉTECTION  
THERMIQUE JD  
Adresse 1265 HENRI-LOUIS  
BEAUDOIN  
ST-RÉDEMPTEUR

Client BATEAU ETC

Adresse du site XXX XXXX XXXX

Thermographeur JEAN DUGUAY

Contact XXX XXX



## Paramètres de l'image et de l'objet

## Commentaires texte

Modèle de caméra	Flir b50
Date de l'image	2010-05-27 11:38:46
Nom de l'image	IR_0928.jpg
Emissivité	0,90
Température apparente réfléchie	24,0 °C
Distance de l'objet	1,0 m

## Description


Date du rapport 2010-05-27

Société DÉTECTION  
THERMIQUE JD  
Adresse 1265 HENRI-LOUIS  
BEAUDOIN  
ST-RÉDEMPTEUR

Client BATEAU ETC  
Adresse du site XXX XXXX XXXX

Thermographiste JEAN DUGUAY

Contact XXX XXX



## Paramètres de l'image et de l'objet

## Commentaires texte

Modèle de caméra	Flir b50
Date de l'image	2010-05-27 12:10:59
Nom de l'image	IR_0931.jpg
Emissivité	0,90
Température apparente réfléchie	18,0 °C
Distance de l'objet	1,0 m

## Description


Date du rapport 2010-05-27

Société DÉTECTION  
THERMIQUE JD  
Adresse 1265 HENRI-LOUIS  
BEAUDOIN  
ST-RÉDEMPTEUR

Client BATEAU ETC  
Adresse du site XXX XXXX XXXX

Thermographeur JEAN DUGUAY

Contact XXX XXX



Paramètres de l'image et de l'objet



Commentaires texte

Modèle de caméra	Flir b50
Date de l'image	2010-05-27 12:19:08
Nom de l'image	IR_0933.jpg
Emissivité	0,90
Température apparente réfléchie	21,0 °C
Distance de l'objet	1,0 m

Description